



POLO - W300Z

→ 30 ↑ 72 ↘ 30




x 15



a

x 2




b


x 1



c



20 min



1 - FAZY MONTAŻU

A - OZNACZENIE ELEMENTÓW

a - OZNACZENIE AKCESORIÓW

1

